



- 热电阻: Pt100、Cu50
- 热电偶: T、R、J、B、S、K、E、WRe3-WRe25十种传感器兼容输入
- 五种控制方式可选:

#### 0、两路继电器报警


- 继电器J1报警输出; 继电器J2触点PID输出
- 两路继电器报警输出; 一路SSR电平无触点PID输出
- 两路继电器报警输出; 一路SSR电平回差控制输出
- 继电器J1报警输出; 继电器J2回差控制输出

## 一、技术参数

- 工作电源: AC/DC85~260V(其它供电电压可定制)
- 触点容量: AC250V/3A
- 触点寿命:  $1 \times 10^5$  次
- SSR电平: 开路电压8V, 短路电流30mA
- 测量精度: 0.2%FS
- 超限显示: “EEEE”
- 使用环境: 0~+50°C; ≤85%RH
- 外形及开孔尺寸(见下表)

	显示尺寸(英寸)		外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)
	上排(红)	下排(绿)		
XMT612	0.36	0.36	48×48×82 (方)	45 <sup>+1</sup> × 45 <sup>+1</sup>
XMT613 <sup>®</sup>	0.36	0.36	48×96×82 (竖)	44 <sup>+1</sup> × 92 <sup>+1</sup>
XMT614	0.56	0.36	96×48×82 (横)	92 <sup>+1</sup> × 44 <sup>+1</sup>
XMT615 <sup>®</sup>	0.56	0.39	72×72×104 (方)	68 <sup>+1</sup> × 68 <sup>+1</sup>
XMT616 <sup>®</sup>	0.80	0.56	96×96×82 (方)	91 <sup>+1</sup> × 91 <sup>+1</sup>
XMT618	0.80	0.39	160×80×80 (横)	152 <sup>+1</sup> × 76 <sup>+1</sup>

## 二、面板说明 (以XMT614面板为例)



## 三、参数设定说明

### (一) 设定初始功能参数 (密码 0089, 设定方法见后)

#### 1. 初始功能参数列表

提示符	参数名称	参数意义	选项或设定范围	出厂值
inty	inty	温度传感器类型	详见表一	P10.0
outy	outy	控制输出方式	0、1、2、3、4	2
HY	Hy	位式控制回差	0~9999	0.3
PSb	Psb	零点误差修正	-1000~1000	0.0
rd	rd	加热、制冷选择	0:加热;1:制冷	0
CorF	CorF	温度单位选择	0: °C; 1: F	0
End	End	结束标志		


## 2. 初始功能参数说明

### 1) inty: 温度传感器类型列表

提示符	名称	传感器类型	测温范围 °C	备注
t	T	T型热电偶	-200~400	内部 阻抗 100KΩ
r	R	R型热电偶	-50~1600	
j	J	J型热电偶	-200~1200	
WRE	WRE型热电偶	0~2300		
b	B	B型热电偶	350~1800	
s	S	S型热电偶	-50~1600	
k	K	K型热电偶	-200~1300	
e	E	E型热电偶	-200~900	
P10.0	P10.0	Pt100热电阻	-199.9~600.0	
P100	P100	Pt100热电阻	-199~600	
Cu50	Cu50	Cu50热电阻	-50.0~150.0	输出恒流 0.2mA


### 2) outy: 控制输出方式说明

0: 继电器J1、J2报警输出(见下图一); SSR输出无效, SV值无效。




1: 继电器J1报警输出; 继电器J2有触点式PID控制输出(见下图二); SSR输出无效, AH2、AL2设定无效, 用做恒温控制, 目标值为SV

2: 继电器J1、J2报警输出; SSR无触点式PID控制输出(见下图二), 用做恒温控制, 目标值为SV



3: 继电器J1、J2报警输出; SSR回差控制输出(见下图三), SV为控制值

4: 继电器J1报警输出; J2回差控制输出(见下图三), SV为控制值, SSR输出无效, AH2、AL2设定无效



### 3) Hy : 位式控制回差

当OUTY=0、1、2时，HY无效，具体设定参考上图三

### 4) Psb : 零点误差修正

修正完的显示值=修正前显示值+PSB

### 5) rd : 加热、制冷选择


当OUTY=0时无效，具体设定参考上图二、三

### 6) Corf : 温度单位选择

华氏温度和摄氏温度的转换关系为：

$$F = 9/5C + 32 \quad (C: 摄氏度; F: 华氏度)$$

## 3. 初始功能参数设定方法



## (二) 设定PID参数(密码 0036, 设定方法同初始功能参数)

### 1. PID参数列表

参数提示符	参数符号	参数意义	选项或设定范围	出厂值
P	P	比例带	0.1~99.9%	5.0
i	i	积分时间	2~1999(秒)	100
d	d	微分时间	0~399(秒)	20
SouF	SouF	超调抑制	0.0~1.0	0.2
ot	ot	控制周期	2~199(秒)	2
Filt	Filt	数字滤波	0~3	0
End	End	结束标志		

### 2. PID参数说明

#### P:比例带

P值减小，系统调节灵敏，加温迅速，控制精度高；P值过大，系统会上下震荡，P值增大，灵敏度降低，超调减小

#### i:积分时间

消除静态误差，I值减小，消除偏差作用加强，I值太小，系统易震荡

#### d:微分时间

超前控制，补偿滞后，如加热余热过大，升温较慢，可适当加大D值

#### SouF:超调抑制

SouF增大，超调减小，SouF过大，可能出现欠调；减小，超调增加

#### ot:控制周期

OT越小，控制精度越高，OT太小，调节动作频繁，继电器寿命会缩短，OUTY选1方式时，OT设定为5~15；OUTY选2方式时，OT设定为2~3。OUTY选其它方式，OT无效

#### Filt:数字滤波

0无滤波，1弱，2中，3强。滤波系数越大，显示越稳定，但显示会有滞后

**启动自整定** 在恒温控制时，如果不能恒定或有超温现象，可以启动仪表的自整定功能，仪表会计算出较恰当的PID参数。长按>键，直到AT灯闪烁，仪表进入自整定状态；AT灯熄灭后，自整定结束，仪表按自整定出的PID参数调节

**结束自整定** 长按>键3秒，AT灯熄灭，结束自整定，参数不改变

- 自整定时，会大幅超温，请适当降低SV值，以防事故发生
- 必须正确连接相应传感器、加热器，否则自整定不能完成
- 自整定的时间取决于系统响应速度，从几分钟到几小时不等
- 自整定是一个功能，启动一次就行，不需要每次都启动

## (三) 设定报警和控制值参数(密码 0001, 设定方法同初始功能参数)

### 1. 报警和控制参数列表

提示符	参数符号	参数意义	设定范围	出厂值
Sv	Sv	温度设定值	在测量范围内任意设定	80.0
AH1	AH1	继电器J1吸合值		80.0
AL1	AL1	继电器J1释放值		90.0
AH2	AH2	继电器J2吸合值		80.0
AL2	AL2	继电器J2释放值		90.0
End	End	结束标志		

### 2. 报警和控制值参数说明

#### Sv:温度设定值

可进入参数组设定，也可在工作时直接按增加、减小键修改Sv值

### 四、手动输出

#### 进入手动状态

PID调节时，长按SET键4秒，AT/M灯常亮，进入手动状态，此时按增加、减小键，仪表按时间比例输出，SV窗口显示输出百分比

**退出手动状态** 长按SET键4秒，AT/M灯常灭，退出手动状态

### 五、接线图

